

СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ИЗМЕРЕНИЯ
КОД QMS-A110



- Один или несколько образцов могут быть измерены с помощью одноступенчатой операции
- Поместите образцы в любую позицию
- Сфокусируйте и измерьте автоматически
- Измерение более 999 размеров и более 200+ заготовок
- Подходит для измерения небольших плоских деталей



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптическая линза		объектив с низким уровнем искажений, однополюсный телецентрический датчик Ø100 мм
Диапазон поля обзора		100×80 мм
Диапазон измерения (X×Y)		98×78 мм
Измерение точность		±3 мкм
Повторяемость		±1 мкм
Макс. масса образца		5 кг
Время измерения		<2 с
Данные измерений		2D измерение
Источник питания		220 В, 50 Гц, 600Вт
Система подсветки	подсветка	телецентрический осветитель, зеленый свет
	кольцевой светильник	4-зонный круговой, белый высокий свет круговой (направленный) низкоугловой зеленый свет (электрический)
	коаксиальная подсветка (опция)	вертикальный осветитель, белый свет
Требования к охране окружающей среды		температура: 20°C±2°C, относительная влажность: 30%~80%, вибрация: <0.002 г, менее 15 Гц
Размеры (LxWxH)		580×235×790 мм
Масса		40 кг

* Оптимальная температура 20°C±1°C;
В пределах 80×64 мм, в зависимости от положения фокуса и температуры окружающей среды при 20°C±1°C

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Компьютер	1 шт
Программное обеспечение	1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Коаксиальная подсветка	QMS-23-A3
Функция передачи данных программного обеспечения	QMS-23-D1
Функция импорта программного обеспечения в cad	QMS-23-C1
Ножной выключатель	QMS-43-FS1
11.6" ЖК-дисплей	QMS-23-B1 (должен быть установлен на заводе)



11.6" ЖК-дисплей (опция)

Программное обеспечение (в комплекте)

- Автоматическое, одновременное, простое и эффективное измерение ширины, отверстий, колец, углов.
- Результат измерения сохраняется автоматически. Проходные и непроходные элементы могут быть подсчитаны автоматически

